

Kontrola úniků vody ve škole

	Kde	Datum odstranění závady	Kontroloval
10.1.	chlapecké záchody 1. poschodí, první záchod	12.1.	z/h
19.1.	učebna VV2 - kape kohoutek	19.1.	z/h
24.1.	kabina VV - Kostihov, kape kohoutek	24.1.	z/h
3.2.	šlída 9B - přízemí kape kohoutek	3.2.	z/h
8.2.	divčí záchody 1. poschodí - seče 2. záchod	9.2.	z/h
10.2.	protéká záchod - dívky, příchod do jídelny - levoj	10.2.	z/h
20.2.	protéká záchod dívky 1. patro - 4. záchod	20.2.	z/h
22.2.	protéká záchod WC chlapci 1. NP - pisoár	22.2.	z/h
6.3.	učebna P. 1 - kape kohoutek kapající kohoutek, místnost ukládání	6.3.	z/h
20.3.	protékající záchod - zaměstnanci 2. NP	20.3.	z/h
22.3.	divčí záchody suterén - seče 1. záchod	22.3.	z/h
11.4.	chlapecké záchody 2. poschodí - seče 3. záchod	11.4.	z/h
13.4.	protékající záchod WC dívky suterén - 5. kabinka	13.4.	z/h